

ශ්‍රී ලංකා විවෘත විශ්වාසාලය
ඉංජිනේරු තාක්ෂණ පිධිය
පේෂකර්ම හා අගෙල්ම් තාක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව



අධ්‍යක්ෂ පාඨමාලාව	: කර්මාන්ත අධ්‍යක්ෂ පිළිබඳ උසස් සහතික පත්‍ර
පාඨමාලාව	: පාඨමාලාව
විභාගයේ නම	: අවසාන වාර පරීක්ෂණය
පාඨමාලා කේතය	: TAI2F34 / TTI2634 අගෙල්ම් තාක්ෂණය
අධ්‍යක්ෂ වර්ෂය	: 2017/18
දිනය	: ජූනියර් 31, 2019
වේලාව	: 09:30-12:30

සාමාන්‍ය උපදෙස්

- ප්‍රශ්න සඳහා පිළිතුරු සැපයීමට ප්‍රථම දී ඇති උපදෙස් නොදුන් කියවන්න.
- මෙම ප්‍රශ්න පත්‍රය ප්‍රශ්න නවයකින් (9) සමඟ්විත අතර පිටු හතරකින් (4) සංයුත්තය.
- අනිවාර්ය ප්‍රශ්න අංක 1 අනුව ප්‍රශ්න හයකට (6) පිළිතුරු සැපයීය යුතුය.
- වික් වික් ප්‍රශ්නය සඳහා ප්‍රශ්න නැවත තෙවන තෙවන ප්‍රශ්නය අඟ සඳහන් කර ඇත.
- සියලුම ප්‍රශ්න සඳහා පිළිතුරු සැපයීමේදී අලුත් පිටුවකින් ආරම්භ කළයුතු වේ.
- පැහැදිලි අත්අකුරු වලින් පිළිතුරු සැපයීය යුතුය.
- පිළිතුරු ලිවීම සඳහා රතු පෑන් හාවිතා කිරීමෙන් වළකින්න.

අනිවාර්ය ප්‍රශ්නය

(1)

- (a) ඇගෙලුම් නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියේදී බහුලව හාඩිතා කරන මූලික පතරෝමට හැඩිනල විකතු කරන ක්‍රමය විස්තර කරන්න. (ලකුණු 04)
- (b) දේවිත්ව තත පතරෝමට බාරබි යොදා ගැනීමේ හේතුව කුමක්ද? (ලකුණු 03)
- (c) ලොක් මැසුම් යන්තුයක මහන තුළෙහි ආතරිය නියමාකාරයෙන් සමඟ නොවුන හොත් සිදුවන්නේ කුමක්ද? (ලකුණු 03)
- (d) බොත්තම් වර්ග තුනක්(3) කෙරීයෙන් විස්තර කරන්න. (ලකුණු 03)
- (e) කැඹීමේ අංශයෙන් සිදුකරන ප්‍රධාන ක්‍රියාවලියන් තුනක්(3) කෙරීයෙන් විස්තර කරන්න. (ලකුණු 03)
- (f) කාන්තා සායක මූලික පතරෝමෙහි දෙල රුප සටහනක් ඇද විහි පතරෝම් පිරිවිතර (pattern specifications) හතරක් (4) සඳහන් කරන්න. (ලකුණු 04)
- (g) සංස්ටක තුළේ තුනකින්(3) සමන්වීත මෙට්‍රික් මානය 60 Nm වන මහන තුළක ටික්රි අංකය ගණනය කරන්න. (ලකුණු 05)

පහත සඳහන් ප්‍රශ්න අවෙන් (8) ඩිනැම ප්‍රශ්න පහකට (5) පමණක් පිළිතුරු සපයන්න.

- (2) (a) කළුසමක් සඳහා මූලික පතරෝම් නිර්මාණය කිරීමේදී අවශ්‍යවන ගෙරිර මිනුම් මොනවාද? (ලකුණු 02)
- (b) ඔබ ඉහත සඳහන් කළ ගෙරිර මිනුම් පුද්ගලයෙකුගෙන් නිවැරදිව මැන ගන්නා ක්‍රමය දෙල රුප සටහන් මගින් විස්තර කරන්න. (ලකුණු 04)
- (c) කළුසම සඳහා ඉදිරිපස මූලික පතරෝම (front basic pattern) නිර්මාණය කර ගන්නා ආකාරය දෙල රුප සටහන් මගින් පැහැදිලි කරන්න. (ලකුණු 09)
- (3) (a) “ඉන්ට්‍රාලුපින්”(intralooping), “ඉන්ටර්ලුපින්”(interloping), “ඉන්ටර්ලේසින්”(interlacing) යන්නෙන් ඔබ අදහස් කරන්නේ කුමක්දයි විස්තර කරන්න. (ලකුණු 03)
- (b) බුතාන්ත සම්මතයට අනුව “මැනුම” ආර්ථ දැක්වන්න. (ලකුණු 03)

(c) විවිධ මැහුම් වර්ග හතරක් (4) පහත අංශයන් අනුව විස්තර කරන්න. (මණ්ඩා 09)

- (i) මැසීම සදහා අවශ්‍යවන මහන නූල්/නුම
- (ii) මැහුමේ ඉදිරි පසින් සහ පිටු පසින් පෙන්වන ආකාරය
- (iii) මැහුමේ භාවිතයන්

(4) (a) බ්‍රිතාන්‍ය සම්මතයට අනුව මූරිවුව අර්ථ දක්වන්න. (මණ්ඩා 03)

(b) විවිධ මූරිව වර්ග හයක් (6) සාදා ගන්නා ආකාරය විස්තර කරන්න. වික් වික් මූරිව වර්යය සදහා අඩුම තරමින් වික් ලේඛනර්ණයක් වන් ඉදිරිපත් කරන්න. (මණ්ඩා 12)

(5) (a) මැසීමේ යන්ත්‍රයක පිඩික පාදයක (presser foot) අවශ්‍යතාව විවිධ වර්ගයේ පිඩික පාද තුනක් (3) සැලකිල්ලට ගතිමත් විස්තර කරන්න. (මණ්ඩා 06)

(b) මැසීමේදී වික් මැහුමක සිට අනෙක් මැහුමට රෙදී ඉදිරි පසට වලනය කිරීමට යොදා ගන්නා යාන්ත්‍රන තුනක් (3) (feeding mechanism) විස්තර කරන්න. (මණ්ඩා 09)

(6) (a) “නිෂ්පාදන දාමයන් සමඟ කිරීම” යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද? (මණ්ඩා 03)

(b) නිෂ්පාදන දාමයක් පහත සඳහන් ක්‍රියාවන්ගෙන් සමන්විත වේ.

	ක්‍රියාව	සම්මත මිනින්ද අංය (SMV)
01	අත් සයින්ම	2.60
02	බාරෝ හා මූරිව නිමැවීම	5.01
03	මැදීම	3.60
04	කොලරය මැසීම	2.05
05	අත් මැසීම	1.65
06	වාරිය මැසීම	1.55
07	අවසාන මැදීම	3.25

(i) දිනකට ඇගලීම් 180 ක් හිමකර ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය වන ගණනය කළ වැඩි කරන ස්ථාන ගණන කොපමනදු? විස් දිනකට වැඩි කිරීමට ඇති කාලය මිනිත්තු 450 ක් බව සෙලකන්න. (මකුණු 05)

(ii) නිෂ්පාදන දාමය සමඟ කිරීම සඳහා අවශ්‍ය වන සත්‍ය යන්තු ක්‍රියාකරුවන් සංඛ්‍යාව කොපමනුද?

(මකුණු 03)

(iii) නිෂ්පාදන දාමයෙහි සමඟතාවය බිඳී අපනේ යාම (Balancing loss) ගණනය කරන්න.

(මකුණු 04)

(7) පහත සඳහන් දී පිළිබඳ කෙටි සටහන් ලියන්න.

(a) කැඹීමේ අංශයේදී භාවිතා වන වැදගත් යන්තු සහ උපකරණ (මකුණු 05)

(b) පතරෝම් නිර්මාණයේදී කිදුවන දේශ වැලැක්වීම (මකුණු 05)

(c) මැසිමේ අංශයේදී ඇගලීම් කොටස් නුවමාරු කරන තුමයන් (Material handling systems) (මකුණු 05)

(8) ආයතනයක කළමනාකරණ ක්‍රියාවලි පහක් (5) සැකවින් විස්තර කරන්න. (මකුණු 15)

(9) (a) කාර්ය සාධන ඇගයීමේ අරමුණු විස්තර කරන්න. (මකුණු 08)

(b) කාර්ය සාධන ඇගයීමේදී කිදුවීය හැකි දුර්වලතා පිළිබඳව සැකවින් සාකච්ඡා කරන්න.

(මකුණු 07)